

ขั้นตอนการอัปเดตโปรแกรม ProUSB Hotel CardSystem

หลังจากติดตั้งโปรแกรม ProUSB Hotel CardSystem เวอร์ชั่น 6.9 หรือ 9.27 เรียบร้อยแล้ว

แตกไฟล์ ZIP V69 Update V69 Update Name Date modified Type Size

05/01/2024 13:20

🚱 V69 Update

คลิกขวา run Administrator > หน้าต่างโปรแกรมดังรูปแล้วคลิกปุ่ม (Update the exist V69 software) หมายเหตุ ขั้นตอนอัปเดตโปรแกรมนี้ คอมพิวเตอร์ต้องออนไลน์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น

596 KB

Malaama ta Ulaa	VG0 Card Lask Sustam
vveicome to Use	V69 Card Lock System
Please keep the computer online	
	"""
	Update the Exist V69 Software
	🗶 Egit

รอสักครู่ จะเด้งหน้าต่าง สอบถามการอัปเดต ที่แสดง path ติดตั้งโปรแกรม ดังรูป > คลิกปุ่ม OK

W	elcome to Use V69	Card Lock System
Please keep the computer online		
The file Location CAProgram Files (x86)\p	N9079 Are you sure you want to u C:Program Files (b8()pro(pdate the Card-Loot-System? /SBHotelCardSystem OK Cancel Update the Exist V69 Software
		V Eula



คลิกปุ่ม ok อีกครั้ง รอสักครู่

ttleLock, Thai (Thailand)					
Welcome to Use V69 Card Lock System					
Please keep the computer on	line				
	N9077	×			
The file Location CAProgram Files (x86	Continue?	adi-System is in folder x86, is computer and update fail. Governom-Anangement and press F12, discloser of the Carel-Leek-System to root LD or C OK Cancel date the Exist V69 Software			
		🗙 Exit			
I.	Double-Click h	ere to Switch to Chinese or English			

รออัปเดตโปรแกรมสักครู่ จนแสดงหน้าต่างดังรูป แล้วคลิกปุ่ม ок เสร็จขั้นตอนอัปเดตโปรแกรม





เปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้ง Log in การใช้งานตามปกติ ด้วย User เดิมที่ตั้งค่าไว้ และใช้งานได้

